

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району**
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
г. Биробиджан ул. Волочаевская, 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

« 10 » марта 2020 года

г. Биробиджан

Я, государственный инспектор г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Марков Артур Владимирович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 28 от 03 марта 2020 года и другие материалы дела, возбужденные в отношении должностного лица – директора ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарова Виталия Валерьевича 17.01.1967 года рождения

Место рождения: п. Бира Облученского р-на ЕАО

Гражданство: Российская Федерация

Проживающая: ЕАО, Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3, кв. 36

Место работы: ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний

Должность: директор

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич 03 марта 2020 года в 14 час. 30 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, чем совершило административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В кабинете столяров строительных, спецтехнологии, музея, бухгалтерии, кабинете директора, овощеводов дымовые пожарные извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 Норм пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» от 04.06.2001, п. 13.15.15 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

2. На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель (п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3. Руководителем организации на объекте защиты не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 1.1, табл. 3 Норм пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»);

4. Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

5. В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

6. На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход» (п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

7. Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

9. На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов (п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

10. Нарушено требование к параллельной прокладке кабелей систем пожарной автоматики (п. 1 ч. 2 ст. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

11. На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

12. Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций с последующим составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

13. Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

14. На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

15. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ вина гражданки Решетовой Натальи Александровны подтверждается протоколом об административном правонарушении № 22 от 28 февраля 2020 года.

Па административной комиссии должностное лицо – директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич с выявленными нарушениями согласился, вину в совершенном правонарушении признал.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исследовав материалы дела; должностное лицо рассмотревшее дело, находит вину должностного лица – директора ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарова Виталия Валерьевича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ доказанной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9 ч.1 п.1; 29.10 ч. 1, 3, 5 КоАП РФ и принимая во внимание: ст. 4.2 КоАП РФ то, что должностное лицо – директор ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макаров Виталий Валерьевич к административной ответственности за совершение однородных правонарушений не привлекался, учитывая раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств

ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 28 от 03 марта 2020 года и материалами дела на основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ признать должностное лицо – директора ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний Макарова Виталия Валерьевича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде **предупреждения**.

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии лицами, указанными ст. 25.1; 25.3; 25.5 КоАП РФ вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган или суд по адресу:

Начальнику УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО г. Биробиджана по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3, каб. 14.

В Биробиджанский районный суд ЕАО по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 32.

3. Постановление вступает в законную силу, согласно ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления.

4. Орган, рассмотревший административное дело: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3 т. 4-000-9

Государственный инспектор
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Марков А.В.

Копию постановления получил (а):
« 10 » марта 2020 года


подпись


подпись


ФИО

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
ул. Ленина, 34а, г. Биробиджан, ЕАО, 679016, тел., факс 4-12-00 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району**
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
г. Биробиджан ул. Волочаевская, 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

« 10 » марта 2020 года

г. Биробиджан

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Силаев Денис Владимирович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 29 от 03 марта 2020 года и другие материалы дела, возбужденные в отношении юридического лица

1. Полное название юридического лица: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330 Федеральной службы исполнения безопасности
2. Юридический адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо и номер регистрационного свидетельства: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области; свидетельство серия 79 № 000320267 от 17.11.2000
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, дата рождения, адрес места жительства: Макаров Виталий Валерьевич, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4, кор. 3 кв. 36
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ о приеме на работу № 196 от 17 июля 2018 года
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 9912 280173 выдан 06.08.2012 Межрайонным отделением ОФМС России по ЕАО в г. Биробиджане
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: нет

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний 03 марта 2020 года в 14 час. 30 мин. в помещениях ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных по адресу: ЕАО, Биробиджан, пер. Аремовский, д. 10, нарушило обязательные требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, чем совершило административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1. В кабинете столяров строительных, спецтехнологии, музея, бухгалтерии, кабинете директора, овощеводов дымовые пожарные извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 Норм пожарной безопасности «88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» от 04.06.2001, ; п. 13.15.15 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

2. На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель (п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3. Руководителем организации на объекте защиты не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 1.1, табл. 3 Норм пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»);

4. Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей (п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования);

5. В помещении отделочников – каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

6. На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход» (п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

7. Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации (п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

9. На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов (п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

10. Нарушено требование к параллельной прокладке кабелей систем пожарной автоматики (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

11. На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

12. Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций с последующим составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

13. Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

14. На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

15. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п.7 ст. 83

Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ вина гражданки Решетовой Паталии Александровны подтверждается протоколом об административном правонарушении № 22 от 28 февраля 2020 года.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации о административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исследовав материалы дела, должностное лицо рассмотревшее дело, находит виновным юридического лица – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ доказанной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9 ч.1 п.1; 29.10 ч. 1, 3, 5 КоАП РФ принимая во внимание: ст. 4.2 КоАП РФ то, что юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федерально службы исполнения наказаний раскаялось в совершении административного правонарушения, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств

ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 29 от 03 марта 2020 года и материалами дела на основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ признать юридическое лицо – ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде **предупреждения**.

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии лицами, указанными ст. 25.1; 25.3; 25.5 КоАП РФ вышестоящему должностному лицу, вышестоящий орган или суд по адресу:

Начальнику ОНД и ПР по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3, каб. 4, начальнику УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3, каб. 14.


В Биробиджанский районный суд ЕАО по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 32.


3. Постановление вступает в законную силу, согласно ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления.

4. Орган, рассмотревший административное дело: Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3 т. 4-000-9

Заместитель главного государственного инспектора
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Силаев Д.В.

Копию постановления получил (а):
« 10 » марта 2020 года


подпись


подпись
В.В. Макаров
ФИО