



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по ЕАО

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 3, тел. 4-000-9

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 5 /1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: федеральному казенному профессиональному образовательному

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

учреждению № 330 Федеральной службы исполнения наказаний

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 10 февраля 2020 года № 5, выданного главным государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишевым А.С., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
с 11 час. 00 мин. 17.02.2020 до 15 час. 30 мин. 04.04.2020

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Марковым Артуром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений ФКПОУ № 330 Федеральной службы исполнения наказаний по адресу: г. Биробиджан, пер. Аремовский, 10 совместно с Макаровым Виталием Валерьевичем - директором.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В кабинете столяров строительных, спецтехнологии, музея, бухгалтерии, кабинете директора, овощеводов дымовые пожарные извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.67 Норм пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» от 04.06.2001, п. 13.15.15	06.02.2021	

		Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
2.	На объекте защиты у эвакуационного выхода со второго этажа отсутствует ручной пожарный извещатель	п. 9 ст. 83 Федерального закона № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.02.2021	
3.	Руководителем организации на объекте защиты не в полном объеме обеспечено наличие знаков пожарной безопасности	п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п 1.1, табл. 3 Норм пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»	06.02.2021	
4.	Помещения музея и бухгалтерии не оборудованы достаточным количеством дымовых пожарных извещателей	п. 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	06.02.2021	
5.	В помещении отделочников — каменщиков высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м.	п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 Свода правил	06.02.2021	

		1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
6.	На объекте защиты подключены не все световые оповещатели «Выход»	п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 1 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	06.02.2021	
7.	Помещения столярной мастерской и архива не оборудованы системой пожарной сигнализации	п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.02.2021	
8.	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке	ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	06.02.2021	
9.	На объекте защиты используется кабель КСПВ, не предназначенный в качестве пожарных шлейфов	п. 13.15.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы	06.02.2021	

		противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
10.	Нарушено требование к параллельной прокладке кабелей систем пожарной автоматики	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.02.2021	
11.	На объекте защиты отсутствует годовой план – график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	06.02.2021	
12.	Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций с последующим составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки	и. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	06.02.2021	
13.	Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки противопожарной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	06.02.2021	
14.	На объекте защиты отсутствует договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	06.02.2021	
15.	На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает	п.7 ст. 83 Федерального закона	06.02.2021	

	дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
16.	На объекте защиты запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	06.02.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
- руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
г. Биробиджана и Биробиджанского района
по пожарному надзору Марков А.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

« 03 » марта 2020 года

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

« 03 » 03 2020 года



Директор Макаров В.А.
 (должность, фамилия, инициалы)